

## **Описание.**

На кассе создана база (до 28 марок/кранов) в которой хранится марка считанная с кеги и связь с товаром из базы товаров, номер крана по желанию (если один товар, в разных кегах, будет ставится на несколько кранов одновременно, указывать кран необходимо обязательно). Там же хранится объем кеги который уменьшается при продаже. Запрета на продажу больше данного объема — нет. Постановка/снятия кег производится на открытой смене из кассового режима в меню дополнительных функций [00], там же можно проверить привязанную кегу, а также вывести на печать все привязанные кеги. Снятие кег так же возможно по номеру крана или кода товара (если товар стоит на нескольких кранах будет вопрос/подтверждение о снятии ВСЕХ установленных кег). Продажа осуществляется путем выбора либо товара по коду/шк(вручную/сканером) либо по номеру крана (если он был задан при постановке кеги). Постановка/снятие кеги в течении смены формируют записи в журнале, которые могут быть выведены в отчете по кассе при закрытии смены (опция 58=1). Документ "подключение кеги" формируется НЕ НА КАССЕ.

## **Подготовка к работе.**

Необходимо наполнить базу товаров в кассе. «Тип» необходимо выставить: «АТМ», «Единица измерения»: «л», «ШТУЧН» : «ВЕС/ДРОБЬ». Если у товара будет заполнен верно ШК из будущих марок кег (GTIN) то товар будет выбираться автоматически, в противном случае будет предложено выбрать его вручную по коду/шк.

## **Постановка кеги.**

После входа в кассовый режим и открытия смены, выбрать «00»-«ПОСТАНОВКА КЕГИ». На дисплее отобразится сообщение «ОТСКАНИРУЙТЕ МАРКИРОВКУ». Необходимо отсканировать марку на кеге, если товар в базе будет найден по GTIN то будет предложено сразу ввести номер крана. Если товар не найден автоматически будет предложено выбрать его вручную: «ПОИСК ВРУЧНУЮ?» при положительном ответе открывается диалог поиска товара по коду, клавишей КОД можно переключить на поиск товара по штрихкоду. Находясь в этом диалоге код/шк возможно считать сканером. Если товар успешно найден, будет предложено ввести номер крана, в противном случае прозвучит звуковой сигнал. Номер крана необходимо вводить если планируется установка нескольких кег одного товара одновременно на разные краны, либо если планируется выбирать в момент продажи товар по номеру крана. Сброс введенного значения клавиша «С». Далее будет предложено ввести/отредактировать объем кеги. Если в отсканированной марке будет содержаться объем то значение предварительно будет заполнено. Его можно отредактировать, сброс введенного значения клавиша «С». Если в базе будет найдена кега на указанном кране будет отображен вопрос/подтверждение «ПЕРЕПИСАТЬ КРАН? [3] — ДА [.] — НЕТ».

## **Продажа.**

Ввести объем [\*] -> x.xxx. Далее если товар выбирается сканером по ШК (EAN13, Code-128) можно сразу отсканировать его. Если товар выбирается вручную по коду/крану необходимо нажать клавишу КОД (для ввода номера крана нажать дважды). Ввести номер товара/крана, подтвердить ввод ПИ. Если товар был выбран по коду и при этом он привязан к нескольким кранам в базе, будет диалог выбора крана. Кран выбирается клавишами «+», «-», подтверждение «ПИ», «ИТ». Товар добавляется с результатом проверки марки [М]. После добавления товара в чековый буфер уменьшается остаток литров по данной кеге. Ни аннулирование позиции/чека ни последующий возврат оформленного чека не возвращает доступный объем в прежнее

значение. В момент добавления товара в чековый буфер если остаток меньше продаваемого объема, будет отображен вопрос/подтверждение «ПРЕВЫШЕН ОБЪЕМ, ПРОДАЖА? [3]-ДА». При подтверждении продажи доступный объем по данной кеге станет отрицательным (вывод на печать доступного объема по кегам описан ниже).

#### **Снятие кеги.**

Для снятия кеги через сканирование марки необходимо выбрать пункт «00»-«СНЯТИЕ КЕГИ» далее отсканировать марку. Для снятия кеги по номеру крана/товара выбрать соответствующий пункт меню «00»-«СНЯТИЕ КРАНА», «00»-«СНЯТИЕ ТОВАРА» и ввести номер крана/товара. Если при снятии по номеру товара в базе будет найдено несколько марок на различных кранах, будет отображен вопрос/подтверждение «НЕСКОЛЬКО КРАНОВ УДАЛИТЬ? [3]-ДА».

#### **Печать кег.**

Выбрав пункт меню «00»-«ПЕЧАТЬ КЕГ» на печать будут выведены кеги сохраненные в данный момент в базе данных. На печати отображается связанный товар из базы товаров (его код и наименование), номер крана, остаток объема, а также контрольный код КМ (тег 2115 согласно ФФД).

#### **Проверка кег.**

Выбрав пункт меню «00»-«ПРОВЕРКА КЕГИ» и отсканировав далее марку с кеги возможно проверить существует ли запись о ней в базе. Результат будет выведен на экран вместе с контрольным кодом КМ (тег 2115 согласно ФФД).